



תאריך עדכון: Jan 24, 2024

סקר מיגון – יסודי רומנה

| שם מוסד | סמל מוסד | סוג מוסד | כתובת | כמות תלמידים | כמות אנשי סגל |
|-------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| יסודי רומנה | 354,977 | יסודי | רומנה, ישראל | 233 | 23 |

האם התלמידים מספיקים להגיע בזמן למרחב מוגן תקני? כן

סיכום כללי: אין בעיית התגוננות

פרטי אנשי הקשר

| תפקיד | שם מלא | טלפון | הערות |
|-------------|-----------|--------------|-------|
| מנהל/ת מוסד | רחאל סברי | 972507362546 | |
| קב"ט/אב בית | עמאד | 972537450231 | |

מתן טלית

קצין הנדסה, נפת עמקים

אזור התגוננות 1 - מקלט קומה 1 אגף ישן

| סוג אזור התגוננות | שטח (מ"ר) | הערות |
|-------------------|-----------|-------|
| ממ"מ | 58 | תקני |

אזור התגוננות 2 - מקלט קומה 3 חדר מחשבים

| סוג אזור התגוננות | שטח (מ"ר) | הערות |
|-------------------|-----------|-------|
| ממ"מ | 55 | תקני |

אזור התגוננות 3 - מקלט קומה 2 מעבדה

| סוג אזור התגוננות | שטח (מ"ר) | הערות |
|-------------------|-----------|-------|
| ממ"מ | 70 | תקני |